

EPOLAC H.B

Farba epoksydowa
dwuskładnikowa



Zdolność krycia: 2 - 2,5 kg/lt



Schnięcie: 2 - 2,5 godziny



Rozcieńczanie: 3-5% obj. przy aplikacji wałkiem i do 15% przy aplikacji pistoletem natryskowym wraz z rozcieńczalnikiem EPOLAC VECHRO.



Nakładanie kolejnej warstwy:
24 godzin



Opakowanie:

Składnik A: 4,9 kg

Składnik B: 0,7 kg

Aplikacja: Pędzel, wałek, pistolet natryskowy

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

EPOLAC H.B jest dwuskładnikową farbą epoksydową odpowiednią do posadzek betonowych, która tworzy twardą i grubą powłokę. Dzięki tiksotropii uzyskano nawet grubość powłoki suchej wynoszącą 200 µm.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Mata do 3 jednostek pod kątem 60°.
Ciężar właściwy	1,28 - 1,30kg/l.
Zdolność krycia	2-2,5 m ² /l dla grubości warstwy 200µm.
Rozcieńczanie	3-5% obj. przy aplikacji wałkiem i do 15% przy aplikacji pistoletem natryskowym wraz z rozcieńczalnikiem EPOLAC VECHRO.
Schnięcie	Dotykowo suche w 2-2 ½ godziny. Całkowite wyschnięcie 4-5 godzin.
Możliwość nakładania warstw:	24 godziny po pierwszej aplikacji. Należy sprawdzić i ocenić, czy w niektórych miejscach powłoka jest mokra, czy też nie. Jeśli tak, proszę odczekać do całkowitego wyschnięcia i odparowania rozpuszczalników.
Mieszanie Stosunek	7A:1 B wagowo.
Klasa LZO	"Jakościowe powłoki reaktywne dwuskładnikowe. Powłoki podłogowe." Typ SB. Limit LZO = 500 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 480 g/l. Spełnia wymagania przepisów WE po 2011 roku. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Czas zachowania roboczości	18 godzin po wymieszaniu dwóch składników w temperaturze 20°C. Czasy skracają się pod wpływem wyższych temperatur.
Odcienie	Biały - Szary. Inne odcienie na zamówienie.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyszczyć powierzchnię z oleju, starych farb i rdzy. Dobrze wyszlifować papierem ściernym - zwłaszcza powierzchnie błyszczące - i oczyścić z kurzu. Przed aplikacją powierzchnia musi być całkowicie sucha.

APLIKACJA

Wymieszać składnik A ze składnikiem B w proporcji 7A:1B obj. Dobrze wymieszać. Nałożyć 1-2 warstwy EPOLAC HB.

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem EPOLAC VECHRO i wodą z mydłem.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 60%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać jakość farby.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużytą farbę w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu.

ZNAKOWANIE

Składnik A: Szkodliwy i wysoce łatwopalny

Składnik B: Szkodliwy

Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki (MSDS).

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać informację znajdującą się na etykiecie na tylnej stronie produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

